

# あきらめてませんか？

# 後回しにしてませんか？

# 波入しー材の修繕工事

屋根の強度がわからない場合は踏み抜き事故を防止するためドローンにて表面を調査します。

時間がたてば工事の選択肢が減っていきます。波スレートは石綿含有率が高い建材ですので早めの補強をお勧めいたします。



ドローンにて劣化調査や費用調査、現在の状況を判断しご提案します

## 塗装工事ができるかがポイント！

屋根材が劣化し脆弱になれば塗装工事が難しくなります。塗装以外の板金工事や補強工事では施工費が高まる可能性がございます。

### 実際の塗装手順



### 水洗いのリスクと必要性

石綿対策工事の場合、水洗いはいたしません。

### 基材強化の特殊中塗り

強度UPや含有物封じ込めを目的とした中塗り

### 多様な仕上材

色選びはもちろん機能性も付与できる多様性仕上げ

### 安全対策

1番重要なのは安全作業です。脆弱な屋根材ですので施工にあたり十分な安全管理方法を検討いたします。

### 株式会社 リンパイ

**Rinpei**  
福島支店 024-545-3511  
郡山支店 024-945-3434  
いわき支店 0246-36-5161

会津営業所0242-37-1305  
白河営業所0248-21-7640  
相双営業所0244-26-3866



お問い合わせは、お近くのリンパイへ

メルマガ登録受付中！

工事のご提案は多数ございますので  
建屋に見合うご案内をいたします